



BENÉMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

FUNDADO EN 1835
DECLARADO BENÉMERITO POR EL H. CONGRESO DE 1930

Guayaquil, 18 de junio de 2025
Memorando No. 0093-EVBS-CSL-2025

CPA
Emma Mackliff Hidalgo
DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Ciudad. -

En la ciudad de Guayaquil a las 11:20 del 28 de mayo del 2025, presento el informe en mi calidad de Jefe de Mantenimiento del Centro de Servicio Logístico del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, correspondiente a la Unidad I-354 el que a continuación presenta las siguientes características:

MARCA:	TRAILMASTER
MODELO:	300X
AÑO:	2017
CHASIS:	LOBUTRJY6H0000084
MOTOR:	170507033
PLACA:	GA008K
UNIDAD:	UTV-62
INVENTARIO:	I-354

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, es propietario del vehículo antes mencionado, el mismo que se encuentra en el Centro de Servicios Logísticos, ubicado en la Octava entre Argentina y San Martín.

El 26 de mayo del 2025, se efectuó la evaluación técnica de dicha unidad en el Centro de Servicios Logísticos, donde hemos realizado un análisis técnico que a continuación detallo:

- El motor presenta problemas de encendido. En múltiples ocasiones no enciende el motor por exceso de paso de combustible en el carburador. El mismo permite el paso de combustible en exceso.
- El sistema de transmisión tiene dificultad para seleccionar la posición de la marcha. Se queda trabada la palanca de mando.
- El sistema de suspensión presenta desgaste en algunos componentes. Se escuchan diversos ruidos al caer en baches.
- Se detecta un ruido en algún rodamiento al rodar en carretera.



BENÉMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

FUNDADO EN 1835
DECLARADO BENÉMERITO POR EL H. CONGRESO DE 1930

- La carrocería presenta desgaste y presencia de corrosión en algunas partes de la unidad.
- La tapicería de los asientos se encuentra con roturas y deformaciones.
- Los neumáticos presentan desgaste y deformación.

Se adjunta cotización de los costos aproximados para realizar la corrección de los daños indicados, el valor asciende a un aproximado de \$ 3.492,55 más IVA detallo trabajos a realizar:

- Cambio de carburador y bomba de combustible.
- Reparación del sistema de transmisión.
- Reparación del sistema de dirección y suspensión.
- Reparación de carrocería y tapicería.
- Cambio de neumáticos.

Es importante indicar que estos vehículos utilitarios fueron adquiridos el 06 de octubre del 2017 mediante contrato SIE-BCBG-0015-2017 por un valor total de \$ 46.999,00 desglosados de la siguiente manera:

VEHÍCULOS		
CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	\$8.749,75	\$34.999,00
Total		\$34.999,00

Mantenimiento		
CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS EN EL AÑO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANUAL
3	\$800,00	\$2.400,00
3	\$800,00	\$2.400,00
3	\$800,00	\$2.400,00
3	\$800,00	\$2.400,00
3	\$800,00	\$2.400,00
Total		\$12.000,00

Por lo antes expuesto se recomienda que se considere el reemplazo de la UTV-62, tomando en consideración el año de compra, valor de compra (\$ 8.749,75) y costos aproximados a incurrir.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,
ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Elaborado y Revisado por:

Aprobado por

Ing. Vicente Bastidas Sánchez
**ANALISTA DEL CENTRO DE SERVICIO
LOGÍSTICO 3/JEFE DE MANTENIMIENTO**

Ing. Pedro Zumba Gómez
**ESPECIALISTA DEL CENTRO DE SERVICIO
LOGÍSTICO 1**